



1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Concepto	Información
Marca	Volkswagen
Modelo	GOL
Versión	GOL 16 LTS 100 H
Año	2014
Kilometraje reportado	140,000 km
Color	Blanco
VIN	9BWAB05U6EP094058
Carrocería	Hatchback, 5 puertas
Transmisión	Manual
Ubicación	CDMX

2. PRUEBA FUNCIONAL LIMITADA

- **Encendido:** El motor encendió durante la prueba.
- **Desplazamiento:** La unidad se desplazó hacia adelante y en reversa por sus propios medios.
- **Frenos:** Se accionaron y permitieron detener la unidad durante la prueba.
- **Tablero:** Se reportaron testigos de advertencia y un código relacionado con la válvula EVAP. No se proporcionó el número específico del código.
- **Aire acondicionado:** Se accionó y se percibió aire frío.
- **Fugas:** No se observaron fugas de fluidos durante el levantamiento.
- **Prueba de manejo:** No se reportó prueba prolongada de circulación.
- **Diagnóstico:** No se realizó diagnóstico mecánico integral ni se determinó la causa del código reportado.





3. COMPARTIMIENTO DE MOTOR

- Componentes, cubiertas y mangueras con acumulación superficial de polvo y suciedad.
- Depósitos y cableado visibles sin daños físicos relevantes evidentes.
- Nivel de anticongelante reportado dentro del rango normal.
- No se identificaron modificaciones relevantes en los componentes principales expuestos.

4. TABLERO Y CONTROLES

- Kilometraje reportado de 140,000 km.
- Testigos de advertencia reportados durante la revisión.
- Volante con cubierta que presenta desgaste pronunciado, desprendimiento y deterioro de su superficie.
- Radio y controles manuales de climatización.
- Tablero y consola con desgaste superficial de uso.
- Nivel de combustible no confirmado.

5. INTERIOR

- Vestiduras de tela en tonos negro y gris.
- Asientos delanteros con desgaste de uso y marcas superficiales.
- Asiento trasero con diferencias de tonalidad y suciedad localizada.
- Paneles interiores de puertas con desgaste y marcas superficiales.
- Piso, tapetes y alfombra con suciedad acumulada.
- Cielo interior con diferencias de tonalidad y marcas de suciedad.
- Volante con cubierta deteriorada y desgaste considerable.





6. CARROCERÍA EXTERIOR

Frente

- Defensa delantera con raspaduras y marcas superficiales.
- Moldura inferior de parrilla con separación visible en el extremo izquierdo.
- Cofre y salpicaderas delanteras sin deformaciones relevantes evidentes.

Costados

- Puertas y paneles laterales con rayones y marcas de uso.
- Costado derecho con rayones visibles en puerta trasera y moldura lateral.
- Zonas inferiores con suciedad acumulada.

Parte trasera

- Defensa trasera con raspaduras y desprendimiento localizado de pintura, principalmente en las esquinas.
- Esquina posterior derecha con rayones de mayor extensión.
- Portón trasero sin deformaciones relevantes evidentes.

7. CRISTALES, FAROS Y ELEMENTOS EXTERIORES

- Parabrisas y cristales sin fracturas evidentes.
- Faros delanteros y calaveras sin roturas visibles.
- Espejos exteriores sin daños relevantes evidentes.
- Manijas y emblemas sin faltantes relevantes visibles.
- Placas instaladas al momento del levantamiento.

8. RINES Y LLANTAS

- Rines de acero con tapones plásticos en algunas posiciones.
- Rin posterior izquierdo sin tapón, con marcas de oxidación y desgaste superficial.
- Diferencia visible en la presentación de los rines y tapones.
- Llantas con desgaste de uso en las superficies expuestas.
- No se verificó profundidad de dibujo ni vida útil remanente.





9. ÁREA DE CARGA

- Estado del interior de la cajuela no documentado.
- Sin equipo especial o adaptaciones confirmadas.

10. ACCESORIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS

- Una llave, según información proporcionada.
- Llanta de refacción confirmada.
- Gato y herramientas: no confirmados.
- Tapetes interiores.
- Factura de origen y factura de arrendadora reportadas.
- Baja de placas y documentación de tenencias reportadas.

11. OBSERVACIONES DE CONDICIÓN

Unidad con desgaste cosmético exterior e interior, principalmente raspaduras en defensas, rayones en el costado derecho, deterioro de la cubierta del volante y diferencias de presentación en rines y tapones.

Aspectos relevantes para el comprador:

- Código relacionado con la válvula EVAP reportado durante la revisión, sin número específico proporcionado.
- Kilometraje reportado de 140,000 km, sin lectura exacta documentada.
- Desgaste pronunciado de la cubierta del volante.
- Rin posterior izquierdo sin tapón.
- Raspaduras y desprendimiento localizado de pintura en defensa trasera.
- VIN pendiente de verificación.
- No se realizó diagnóstico mecánico integral ni prueba prolongada de circulación.

Durante la prueba limitada, el motor encendió, la unidad se desplazó hacia adelante y reversa, los frenos permitieron detenerla y el aire acondicionado expulsó aire frío.

AVISO DE CONDICIÓN

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.

