



1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Concepto	Información
Tipo de activo	Caja térmica refrigerada
Marca de la caja	IDER
Aplicación reportada	Ford F-350
Año	2011
Color	Blanco
Configuración	Caja cerrada con equipo de refrigeración
Equipo de refrigeración	Hwa Sung Thermo HT-100 III
Número económico visible	1022
Número de serie	Placa presente; lectura parcial
Kilometraje	No aplica
Ubicación	CDMX

2. PRUEBA FUNCIONAL LIMITADA

- Equipo de refrigeración: No se realizó prueba de encendido ni de enfriamiento.
- Sistema eléctrico: No se realizó prueba de funcionamiento.
- Fugas visibles: No se observaron fugas de fluidos durante el levantamiento.
- Puertas posteriores: No se realizó prueba de apertura, cierre ni aseguramiento.
- Capacidad de refrigeración y temperatura alcanzada: No verificadas.





3. COMPARTIMIENTO DE MOTOR

- Unidad de refrigeración exterior con suciedad acumulada y desgaste superficial.
- No se realizó inspección técnica interna del equipo.

4. TABLERO Y CONTROLES

- No se documentó inspección de controles, indicadores o sistema de regulación de temperatura.
- No se realizó prueba de funcionamiento del sistema.

5. INTERIOR

- Revestimientos metálicos interiores con rayones, raspaduras y marcas generalizadas de contacto.
- Pared frontal con manchas oscuras y desgaste superficial pronunciado.
- Techo interior con marcas de uso y suciedad.
- Piso metálico acanalado con rayones y marcas de arrastre.
- Revestimiento inferior de paredes con desgaste por contacto de carga.

6. CARROCERÍA EXTERIOR

- Paneles laterales con rayones, raspaduras, abolladuras menores y marcas de rotulación anterior.
- Costado con pequeñas deformaciones localizadas, principalmente en la zona inferior.
- Puertas posteriores con marcas de contacto, raspaduras y pequeñas abolladuras.
- Perfiles superiores y esquinas posteriores con deformaciones y dobleces visibles.
- Herrajes y barras de cierre posteriores con desgaste, suciedad y puntos de oxidación superficial.
- Molduras y perfiles inferiores con rayones y marcas de uso.

7. CRISTALES, FAROS Y ELEMENTOS EXTERIORES

- Luces de posición superiores y luces posteriores instaladas; funcionamiento no probado.
- Una mica posterior de tonalidad clara presenta opacidad y suciedad.
- Empaques perimetrales de puertas posteriores con marcas de uso. No se realizó prueba de hermeticidad.





8. ÁREA DE CARGA O EQUIPO ESPECIAL

- Caja cerrada con revestimiento interior metálico.
- Piso acanalado de uso comercial.
- Rieles metálicos laterales para sujeción de carga.
- Evaporador instalado en la parte superior frontal, con dos ventiladores y rejillas de distribución de aire.
- Se aprecia material ajeno alojado en una de las rejillas frontales del evaporador.
- Conductos y cableado visibles junto al evaporador.
- Equipo exterior Hwa Sung Thermo, modelo HT-100 III.
- Placa de identificación IDER con fecha estampada 30-12-11.

9. OBSERVACIONES DE CONDICIÓN

Caja térmica refrigerada con desgaste generalizado por uso comercial, principalmente en revestimientos interiores, paneles laterales, puertas y herrajes posteriores.

Destacan las deformaciones en perfiles superiores posteriores, las marcas de contacto en el interior y las pequeñas abolladuras en paneles exteriores.

Cuenta con equipo de refrigeración Hwa Sung Thermo HT-100 III instalado, cuyo funcionamiento y capacidad de enfriamiento no fueron probados.

No se realizó verificación de hermeticidad, dimensiones, capacidad de carga ni compatibilidad de montaje con un vehículo específico.

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.

