



1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Concepto	Información
Marca	RAM
Modelo	1500
Versión	ST
Año	2020
Kilometraje visible	52,600 km
Color	Blanco
VIN	3C6JRAAG6LG138953
Carrocería	Pickup, cabina sencilla
Transmisión	Automática
Motor	3.6 L VVT, según identificación visible
Ubicación	CDMX

2. PRUEBA FUNCIONAL LIMITADA

- **Encendido:** El motor encendió durante la prueba.
- **Desplazamiento:** La unidad se desplazó hacia adelante y en reversa por sus propios medios.
- **Frenos:** Se accionaron y permitieron detener la unidad durante la prueba.
- **Tablero:** Se reportó código P0206, correspondiente a circuito abierto de inyector del cilindro 6, P062A correspondiente a relación con bomba de gasolina.
- **Aire acondicionado:** Se accionó y no se percibió aire frío.
- **Fugas:** No se observaron fugas de fluidos durante el levantamiento.
- **Prueba de manejo:** No se reportó prueba prolongada de circulación.
- **Diagnóstico:** No se realizó diagnóstico mecánico integral ni se determinó la causa del código registrado.





3. COMPARTIMIENTO DE MOTOR

- Cubierta identificada 3.6 L VVT.
- Componentes y cubiertas con acumulación superficial de polvo.
- Depósito de líquido de frenos con coloración amarillenta.
- Terminales y conexiones de batería con residuos superficiales.
- No se aprecian modificaciones evidentes en los componentes principales expuestos.
- Nivel de anticongelante reportado dentro del rango normal.

4. TABLERO Y CONTROLES

- Odómetro con lectura visible de 52,505 km.
- Testigo de motor encendido (*Check Engine*).
- Indicador de combustible bajo encendido.
- Indicadores rojos visibles en el área inferior del cuadro de instrumentos, sin identificación concluyente de su estado durante la prueba.
- Radio original con pantalla monocromática.
- Controles manuales de climatización.
- Volante y plásticos del tablero con desgaste superficial de uso.

5. INTERIOR

- Asientos delanteros de tela gris con desgaste superficial y ligeras diferencias de tonalidad.
- Configuración de tres plazas delanteras con asiento central abatible y portavasos.
- Paneles interiores de puertas con rayones y marcas superficiales, principalmente en las áreas inferiores.
- Piso con revestimiento negro de uso rudo y suciedad superficial.
- Consola central y portavasos con marcas de uso.
- Cielo interior sin daños relevantes visibles.





6. CARROCERÍA EXTERIOR

Frente

- Defensa delantera negra con raspaduras extensas, principalmente en la esquina izquierda y sección inferior central.
- Marcas de fricción con transferencia de material de color claro en la defensa.
- Cofre y salpicaderas delanteras sin deformaciones relevantes evidentes.

Costados

- Puertas y paneles laterales con marcas superficiales de uso.
- Salpicaderas y bordes inferiores con suciedad acumulada.

Parte trasera

- Defensa trasera con raspaduras, desgaste del acabado y zonas de coloración café.
- Portón de batea con abolladuras y deformaciones visibles en la lámina.
- Marcas de oxidación superficial en sectores del borde superior de la batea, próximos a la cabina.
- Sin placa trasera instalada.

7. CRISTALES, FAROS Y ELEMENTOS EXTERIORES

- Parabrisas sin fracturas evidentes.
- Faros delanteros y calaveras sin roturas visibles.
- Espejos laterales sin daños relevantes evidentes.
- Cristal posterior de cabina con acabado oscuro.
- Emblemas exteriores sin faltantes relevantes visibles.





8. RINES Y LLANTAS

- Rines de acero con marcas de oxidación superficial, principalmente en centros y bordes.
- Llantas de diferentes marcas: Yokohama y otras marcas identificables parcialmente.
- Banda de rodamiento con desgaste visible y diferencias de dibujo entre llantas.
- No se verificó profundidad de dibujo ni vida útil remanente.

9. ÁREA DE CARGA

- Batea abierta con protector negro en bordes superiores.
- Marcas de desgaste y raspaduras en las zonas superiores expuestas.
- Oxidación superficial localizada en bordes y uniones.
- No se documentó el estado completo del piso interior de la batea.
- Enganche posterior visible debajo de la defensa.

10. ACCESORIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS

- Una llave, según información proporcionada.
- Sin llanta de refacción, según revisión reportada.
- Sin gato ni herramientas, según revisión reportada.
- Factura de origen y factura de arrendadora reportadas.
- Baja de placas y documentación de tenencias reportadas.





11. OBSERVACIONES DE CONDICIÓN

Unidad con desgaste cosmético exterior, principalmente raspaduras en defensa delantera, marcas y coloración irregular en defensa trasera, deformaciones en portón de batea y oxidación superficial localizada.

Aspectos relevantes para el comprador:

- Testigo de motor encendido y código P0206 reportado.
- Aire acondicionado sin percepción de aire frío durante la prueba.
- Llantas de diferentes marcas y rines con oxidación superficial.
- Sin refacción, gato ni herramientas.

Durante la prueba limitada, el motor encendió, la unidad se desplazó hacia adelante y reversa y los frenos permitieron detenerla.

No se determinó la causa del código registrado ni de la falta de enfriamiento del aire acondicionado.

AVISO DE CONDICIÓN

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.

