



HONDA CIVIC STYLE 2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Concepto	Descripción
Marca	Honda
Modelo	Civic
Versión	Style
Año	2025
Kilometraje	42,000 km
Color	Blanco
VIN	2HGFE2644SH800429
Carrocería	Sedán, 4 puertas
Transmisión	Automática
Ubicación	Ciudad de México

Documentación reportada:

- Factura de origen.
- Factura de arrendadora.
- Baja de placas y tenencias.

2. PRUEBA FUNCIONAL LIMITADA

- **Encendido:** El motor encendió y permaneció en marcha durante la comprobación.
- **Desplazamiento:** La unidad se desplazó por sus propios medios hacia adelante y en reversa.
- **Frenos:** Se accionaron y permitieron detener la unidad durante la prueba.
- **Aire acondicionado:** Se accionó y se percibió aire frío.
- **Fugas:** No se observaron fugas visibles de fluidos durante el levantamiento.
- **Tablero:** Sin testigos de falla reportados durante la comprobación.

No se documentó prueba de manejo en circulación ni evaluación mecánica especializada.





3. COMPARTIMIENTO DE MOTOR

- Componentes principales, cableado y mangueras sin daños físicos evidentes en las zonas expuestas.
- No se aprecian modificaciones visibles en los componentes principales.
- Nivel de anticongelante reportado dentro del rango normal.
- Sin fugas visibles de fluidos durante la inspección.

4. TABLERO Y CONTROLES

- Tablero, consola central y controles con marcas ligeras de uso.
- Pantalla multimedia instalada.
- Volante con cubierta adicional y señales menores de uso.
- Sin daños físicos relevantes apreciables en el tablero o consola.

5. INTERIOR

Asientos y vestiduras

- Vestiduras de tela color negro y gris.
- Asiento del conductor con manchas claras visibles en cojín y respaldo.
- Asiento del acompañante con marcas ligeras de uso.
- Banca trasera con manchas superficiales, marcas blanquecinas y suciedad localizada, principalmente sobre los cojines.
- No se aprecian roturas importantes en las superficies de los asientos.

Pisos y acabados

- Alfombra del conductor con suciedad y manchas visibles.
- Tapetes con señales de uso.
- Paneles interiores de puertas con marcas menores de uso.
- Cielo interior sin desprendimientos evidentes.





6. CARROCERÍA EXTERIOR

- **Frente:** Cofre, fascia y salpicaderas sin deformaciones importantes apreciables.
- **Costados:** Paneles laterales y puertas sin golpes o abolladuras relevantes claramente identificables.
- **Parte trasera:** Tapa de cajuela y defensa sin deformaciones importantes visibles.
- **Pintura:** Acabado exterior uniforme en términos generales, con marcas superficiales menores de uso.

No se identifican daños estructurales exteriores evidentes en las superficies expuestas. No se realizó medición de espesores de pintura ni revisión estructural.

7. CRISTALES, FAROS Y ELEMENTOS EXTERIORES

- Parabrisas y cristales laterales sin fracturas evidentes.
- Faros delanteros y calaveras traseras sin roturas visibles.
- Espejos exteriores y manijas sin daños relevantes apreciables.
- Cristales laterales con película de tonalidad oscura.

No se documentaron pruebas individuales de iluminación, elevadores eléctricos ni ajustes de espejos.

8. RINES Y LLANTAS

- Rines de aleación de aluminio con acabado bitono.
- Sin deformaciones importantes apreciables en las caras visibles de los rines.
- Neumáticos sin daños externos importantes claramente identificables en las superficies expuestas.

No se realizó medición de profundidad de dibujo ni revisión de la cara interior de los neumáticos.

9. ÁREA DE CARGA

- Cajuela con revestimiento interior negro.
- Piso y revestimientos sin roturas importantes visibles.
- Área de carga sin deformaciones relevantes apreciables.





10. ACCESORIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS

De acuerdo con el levantamiento:

- 2 llaves.
- Llanta de refacción.
- Gato y herramientas.
- Tapetes interiores.

11. OBSERVACIONES DE CONDICIÓN

La unidad presenta una condición estética exterior general sin daños importantes claramente identificables.

Los detalles de mayor relevancia se concentran en el **interior**, particularmente en las manchas de los asientos delanteros y traseros, así como en la suciedad de alfombras y tapetes.

Durante la prueba funcional limitada se confirmó el encendido, desplazamiento hacia adelante y reversa, accionamiento de frenos y salida de aire frío del sistema de climatización.

AVISO SOBRE EL ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.

