



1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Concepto	Información
Marca	Toyota
Modelo	Corolla
Versión	XLE
Año	2023
Kilometraje reportado	73,000 km
Color	Gris oscuro
VIN	5YFB4RDEXPP029691
Carrocería	Sedán, 4 puertas
Transmisión	Automática
Ubicación	CDMX

2. PRUEBA FUNCIONAL LIMITADA

- **Encendido:** El motor encendió durante la prueba.
- **Desplazamiento:** La unidad se desplazó hacia adelante y en reversa por sus propios medios.
- **Frenos:** Se accionaron y permitieron detener la unidad durante la prueba.
- **Tablero:** No se reportaron testigos de advertencia visibles durante la comprobación.
- **Aire acondicionado:** Se accionó y se percibió aire frío.
- **Fugas:** No se observaron fugas de fluidos durante el levantamiento.
- **Prueba de manejo:** No se reportó prueba prolongada de circulación.
- **Diagnóstico:** No se realizó diagnóstico mecánico integral ni evaluación electrónica.





3. COMPARTIMIENTO DE MOTOR

- Nivel de anticongelante reportado dentro del rango normal.
- No se documentó inspección visual detallada de los componentes del compartimiento.

4. TABLERO Y CONTROLES

- Kilometraje reportado de 73,000 km; lectura del odómetro no documentada.
- Pantalla central multimedia y controles de climatización.
- Volante multifunción y botón de encendido.
- Superficies del tablero, volante y consola con marcas superficiales de uso.
- Nivel de combustible no confirmado.

5. INTERIOR

- Asientos con vestiduras negras y costuras claras.
- Asientos delanteros con marcas superficiales de uso, principalmente en las superficies de contacto.
- Asiento trasero con marcas leves y diferencias de brillo en la vestidura.
- Paneles interiores de puertas sin daños relevantes visibles.
- Consola central y superficies de acabado brillante con marcas superficiales.
- Tapetes con suciedad de uso.
- Cielo interior sin daños relevantes visibles.
- Quemacocos instalado; funcionamiento no probado.





6. CARROCERÍA EXTERIOR

Frente

- Defensa delantera con marcas y raspaduras superficiales, principalmente en la sección inferior y alrededor de la parrilla.
- Cofre y salpicaderas delanteras sin deformaciones relevantes evidentes.

Costados

- Puertas y paneles laterales sin abolladuras relevantes visibles.
- Estribos y zonas inferiores con marcas menores de uso.

Parte trasera

- Defensa trasera con marcas superficiales y suciedad localizada.
- Tapa de cajuela sin deformaciones evidentes.
- Sin placa posterior instalada; soportes de fijación expuestos.

7. CRISTALES, FAROS Y ELEMENTOS EXTERIORES

- Parabrisas y cristales sin fracturas evidentes.
- Faros delanteros y calaveras sin roturas visibles.
- Espejos laterales sin daños relevantes evidentes.
- Emblemas y manijas exteriores sin faltantes relevantes visibles.
- Cristal de quemacocos sin daños aparentes.

8. RINES Y LLANTAS

- Rines de aleación con acabado plateado.
- Llantas con desgaste visible de uso, sin daños laterales relevantes identificables.
- Marca Hankook identificada en al menos una llanta.
- No se verificó profundidad de dibujo ni vida útil remanente.

9. ÁREA DE CARGA

- Cajuela con revestimiento interior.
- Llanta de refacción y organizador de herramientas ubicados bajo el piso de carga.
- No se documentó el estado completo de los revestimientos interiores de la cajuela.





10. ACCESORIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS

- Dos llaves, según información proporcionada.
- Llanta de refacción confirmada.
- Gato y herramientas confirmados.
- Tapetes interiores.
- Factura de origen y factura de arrendadora reportadas.
- Baja de placas y documentación de tenencias reportadas.

11. OBSERVACIONES DE CONDICIÓN

Unidad con detalles cosméticos de uso, principalmente marcas y raspaduras superficiales en defensa delantera, marcas menores en defensa trasera y desgaste superficial en vestiduras y acabados interiores.

Aspectos relevantes para el comprador:

- Kilometraje reportado de 73,000 km, sin lectura de odómetro documentada.
- Quemacocos instalado, sin prueba funcional documentada.
- No se realizó diagnóstico mecánico integral ni prueba prolongada de circulación.

Durante la prueba limitada, el motor encendió, la unidad se desplazó hacia adelante y reversa, los frenos permitieron detenerla y el aire acondicionado expulsó aire frío.

AVISO DE CONDICIÓN

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.

