



FICHA DE CONDICIÓN – RAM 1500

1. Identificación de la unidad

Marca: RAM

Modelo: 1500

Versión: ST

Año: 2020

Color: Blanco

VIN: 3C6JRAAG6LG138953

Ubicación: CDMX

2. Prueba funcional limitada

La unidad **encendió y permaneció en marcha durante la comprobación realizada**. Se desplazó hacia adelante y reversa por sus propios medios y los frenos fueron accionados para detenerla durante la prueba.

Durante el levantamiento **no se observaron fugas visibles de fluidos**.

Se accionó el aire acondicionado y **no se percibió aire frío**.

Se reporta **1 llave**. No se reportan refacción, gato ni herramientas.

3. Compartimiento de motor y componentes inferiores

Compartimiento de motor con presencia general de polvo y suciedad superficial.

En las fotografías de suspensión y componentes inferiores se observa **oxidación superficial en brazos, resortes, elementos de dirección, tornillería y algunas superficies metálicas del chasis**.

No se observan en las imágenes daños físicos evidentes como piezas fracturadas en las zonas fotografiadas.





4. Tablero y controles

El tablero fotografiado registra **52,505 km**.

Con el motor encendido se observa **testigo ámbar con símbolo de motor**, además de indicador de combustible bajo y testigos rojos visibles en el conjunto de instrumentos.

No se determina mediante esta inspección la causa de los testigos.

5. Interior

Vestiduras de tela gris con **desgaste y suciedad ligera propios del uso visible**.

El panel interior de la puerta del conductor presenta **rayones y marcas superficiales**, principalmente en la zona baja.

Piso de material vinílico con suciedad menor visible.

6. Carrocería exterior

La defensa delantera presenta **raspones, abrasiones y transferencia de material/pintura**, principalmente en la zona frontal inferior y lateral.

En la parte trasera se observan **marcas de uso y pequeñas deformaciones en el portón de la batea**.

La defensa trasera presenta **raspones, desgaste superficial y oxidación en zonas metálicas y puntos de montaje**.

Se observa **oxidación superficial en algunos bordes y herrajes superiores de la batea**, especialmente próximos a la cabina.

La carrocería presenta además marcas menores de uso y suciedad localizada.

7. Cristales, faros y elementos exteriores

No se aprecian en las fotografías daños relevantes evidentes en faros o calaveras que ameriten observación adicional.





8. Rines y llantas

Rines de acero con **oxidación superficial**, principalmente alrededor del centro, birlos y bordes.

Las llantas presentan desgaste visible y **diferencias de dibujo entre algunas posiciones**. No se estima porcentaje de vida útil a partir de fotografías.

9. Área de carga

Batea abierta con recubrimiento oscuro. Se observan **marcas de uso y oxidación superficial localizada en algunos bordes y herrajes**.

10. Accesorios y elementos incluidos

1 llave.

Sin refacción reportada.

Sin gato ni herramientas reportados.

11. Observaciones de condición

Los aspectos más relevantes visibles para el comprador son:

- **Testigo de motor encendido en tablero.**
- **Aire acondicionado probado sin percepción de aire frío.**
- **Raspaduras importantes en defensa delantera.**
- **Desgaste, oxidación y marcas visibles en defensa trasera.**
- **Oxidación superficial en componentes de suspensión, chasis y rines.**
- **Marcas y pequeñas deformaciones visibles en el portón trasero.**
- **Diferencia entre el kilometraje registrado en el formato (52,300 km) y el visible en el tablero fotografiado (52,505 km).**

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. **No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.**

