



1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Concepto	Información
Marca	Nissan
Modelo	March
Versión	Sense Auto
Año	2023
Kilometraje reportado	72,000 km
Color	Blanco
VIN	3N1CK3CE0PL224238
Carrocería	Hatchback, 5 puertas
Transmisión	Automática
Ubicación	CDMX

2. PRUEBA FUNCIONAL LIMITADA

- **Encendido:** El motor encendió durante la prueba.
- **Desplazamiento:** La unidad se desplazó hacia adelante y en reversa por sus propios medios.
- **Frenos:** Se accionaron y permitieron detener la unidad durante la prueba.
- **Tablero:** No se reportaron testigos de advertencia visibles durante la comprobación.
- **Aire acondicionado:** Se accionó y se percibió aire frío.
- **Fugas:** No se observaron fugas de fluidos durante el levantamiento.
- **Prueba de manejo:** No se reportó prueba de circulación prolongada en vía pública.
- **Diagnóstico:** No se realizó evaluación mecánica integral ni diagnóstico electrónico.





3. COMPARTIMIENTO DE MOTOR

- Nivel de anticongelante reportado dentro del rango normal.
- No se cuenta con revisión visual detallada de los componentes internos del compartimiento.

4. TABLERO Y CONTROLES

- Tablero, consola central y controles con desgaste superficial de uso.
- Radio original y controles manuales de climatización.
- No se reportaron mensajes de advertencia durante la prueba.
- Nivel de combustible no confirmado.

5. INTERIOR

- Vestiduras de tela negra con insertos grises.
- Asientos delanteros con desgaste superficial de uso, sin roturas evidentes en las superficies principales.
- Asiento trasero con pequeñas manchas y suciedad puntual en la superficie de la tela.
- Desgaste localizado en el extremo lateral derecho del asiento trasero.
- Paneles interiores de puertas con marcas superficiales de uso.
- Volante, consola y plásticos interiores con desgaste superficial.
- Tapetes y zona de piso con suciedad de uso.
- Cielo interior sin daños relevantes visibles.





6. CARROCERÍA EXTERIOR

Frente

- Defensa delantera con marcas y raspaduras superficiales, principalmente en el borde inferior.
- Cofre y salpicaderas delanteras sin deformaciones evidentes.

Costados

- Puertas y paneles laterales sin abolladuras relevantes visibles.
- Estribos inferiores con suciedad y marcas superficiales de uso.

Parte trasera

- Defensa trasera con rayones y marcas superficiales distribuidas en la zona central e inferior.
- Portón trasero sin deformaciones evidentes.
- Sin placa posterior instalada; soportes de fijación expuestos.

7. CRISTALES, FAROS Y ELEMENTOS EXTERIORES

- Parabrisas y cristales sin fracturas evidentes.
- Faros delanteros y calaveras sin roturas visibles.
- Espejos laterales y cubiertas exteriores sin daños relevantes visibles.
- Manijas exteriores y emblemas sin faltantes evidentes.

8. RINES Y LLANTAS

- Rines de acero con tapones plásticos originales Nissan.
- Tapones con marcas menores de uso.
- Llantas con desgaste visible en las superficies expuestas, sin daños laterales relevantes identificables.
- Profundidad de dibujo y vida útil remanente no verificadas.

9. ÁREA DE CARGA

- Cajuela con cubierta superior de equipaje.
- Revestimientos interiores sin roturas relevantes visibles.
- Espacio de carga sin daños evidentes en las superficies expuestas.





10. ACCESORIOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS

- Dos llaves, según información proporcionada.
- Llanta de refacción confirmada.
- Gato y herramientas confirmados.
- Tapetes interiores.
- Factura de origen y factura de arrendadora reportadas.
- Baja de placas y documentación de tenencias reportadas.

11. OBSERVACIONES DE CONDICIÓN

Unidad con detalles cosméticos de uso, principalmente rayones superficiales en ambas defensas, marcas menores en zonas inferiores de carrocería y suciedad localizada en vestiduras.

Durante la prueba limitada, el vehículo encendió, se desplazó hacia adelante y en reversa, permitió accionar los frenos y el aire acondicionado expulsó aire frío.

No se realizó diagnóstico mecánico integral ni prueba prolongada de circulación.

AVISO DE CONDICIÓN

Las pruebas funcionales documentan únicamente lo observado durante una comprobación limitada realizada al momento del levantamiento. No constituyen diagnóstico mecánico, certificación ni garantía sobre la condición presente o futura de la unidad.

